

Instrukcja użytkowania

Maxi Hook Jasopels



1. Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności EU

Producent: Jasopels A / S
Adres: Fabriksvej 19,

Tel. +45 76 94 35 00
DK, 7441 Bording

Urządzenie: Maxi Hook Jasopels
Typ: 3210 - 156001

Jasopels SA oświadcza, że niniejszy produkt spełnia następujące dyrektywy unijne:

2006/42/EC

2006/95/EC

2006/108/EC

Ponadto, Jasopels SA oświadcza, że zastosowano następujące zharmonizowane normy:

EN 60204-1

DS/EN 12100 : 2005

DS/EN 14121-1

DS/EN 14121-2

DS/EN 13850

Miejsce i data: Bording 01.11.2011

Nazwisko: Poul Bach, dyrektor generalny

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Poul Bach".

2. Spis treści

1. Deklaracja zgodności	2
2. Spis treści	3
3. Wstęp	4
4. Wyjaśnienie symboli	4
5. Prezentacja maszyny	5
6. Rozruch	6
7. Obsługa	7
8. Utrzymanie	9
9. Dane techniczne	10
10. Schemat pneumatyki	11
11. Notatki użytkownika	16

3. Wstęp

- Niniejsza instrukcja użytkowania jest ważną częścią maszyny. Należy się z nią gruntownie zapoznać i korzystać z niej w razie wątpliwości.
- Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania maszyny.
- Instrukcję należy przechowywać razem z maszyną. Ważne jest, aby w przypadku sprzedaży lub wynajmu maszyny, instrukcja została przekazana.
- Obowiązkiem właściciela maszyny jest zapewnienie, aby operator, dział serwisowy i pozostałe osoby mające dostęp do maszyny zostały wyszkolone w zakresie obsługi maszyny. Przeczytaj niniejszą instrukcję w celu uzyskania dalszych informacji.

4. Wyjaśnienie symboli

- Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do wskazówek w niej zawartych. Ważne informacje zostały opatrzone następującymi oznaczeniami:



- Uwaga!

Trójkąt z rysunkiem wykrzyknika jest symbolem, który pojawia się przy ważnych wskazówkach lub informacjach dotyczących maszyny.



- Ostrzeżenie!

Trójkąt z rysunkiem przedstawiającym zagrożenie zgnieceniem.

5. Prezentacja maszyny

- Maxi Hook został stworzony do luzowania ogona i tylnych łap norki. Zadaniem maszyny jest maksymalne odciążenie personelu zajmującego się skórowaniem.
- Z pomocą Maxi Hooka skóra luzowana jest za pomocą regularnych pociągnięć. Maszyna została udoskonalona i w tej chwili można ją również stosować na dużych zwierzętach występujących na fermie.
- Maxi Hook powinien być zamocowany na stole w pozycji, którą jego operator uzna za najbardziej ergonomiczną.
- Maxi Hook luzuje brzuch, ogon i obie tylne łapy; w ten sposób ułatwia skórowanie reszty zwierzęcia. Jednak to ogon i brzuch luzowane są w pierwszej kolejności.
- Maszyna jest łatwa w obsłudze, mimo to zaleca się dokładne przeczytanie "Instrukcji użytkownika" zanim maszyna zostanie uruchomiona po raz pierwszy.

Uwaga!

- Obowiązkiem właściciela urządzenia jest zapewnienie, aby operator, dział serwisowy i pozostałe osoby mające dostęp do urządzenia zostały wyszkolone w zakresie obsługi urządzenia.
- Urządzenie może być używane tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Deklaracja CE określa zasady użycia urządzenia w pozostałych przypadkach.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z samym urządzeniem lub jego obsługą, należy je wyłączyć przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu, chyba że usterkę da się naprawić używając przycisków na panelu.
- Instrukcja użytkownika musi być zawsze dostępna dla operatora urządzenia.



6. Rozruch

- Przed pierwszym użyciem maszyny należy ją przymocować na stałe do stołu lub innej stabilnej powierzchni. Należy przykręcić Maxi Hooka do blatu stołu poprzez 4 otwory montażowe znajdujące się na ramie maszyny. Zaleca się użycie śrub rozporowych. Należy upewnić się, że powierzchnia stołu jest równa. Zaleca się użycie stołu do mizdrowania Jasopels.
- Kiedy Maxi Hook jest już przymocowany, można podłączyć sprężone powietrze i prąd.
WAŻNE! Po zresetowaniu maszyny istnieje ryzyko wystąpienia niezamierzonych ruchów ramienia mocującego tuszki.
- Należy umocować rynnę na tuszki.
- Maszyna jest teraz gotowa do użycia.




Fig. 1 Montaż

NIEBEZPIECZEŃSTWO!


Podczas resetowania maszyny należy zachować bezpieczny odstęp od ruchomych części, jako że wracają one na pozycję wyjściową.



- Maszyna wyłącza się przez przyciśnięcie wyłącznika bezpieczeństwa.

7. Obsługa

Po wykonaniu czynności opisanych w rozdziale 6 Maxi Hook jest gotowy do użycia.



Prędkość
Maxi Hooka

Regulacja
ramienia
mocującego
tuszki

Zdj. 2 Regulacja prędkości i ciśnienia

- Siła ramienia docisku tuszki regulowana jest za pomocą pokrętki; zaś wartość aktualnego ciśnienia można odczytać na manometrze.
- Prędkość posuwu haka w przód i w tył reguluje się za pomocą gałki potencjometru umiejscowionej w górnej części maszyny.

Ostrzeżenie!!

Z chwilą aktywacji pedału nożnego istnieje ryzyko zgniecenia poniżej i na końcu ramienia mocującego tuszki.



- Po rozcięciu norki (między łapami i przy ogonie) powinna ona zostać umiejscowiona w rynnie na tuszki.
- Następnie hak przesuwają się w kierunku brzucha, wzdłuż lewego uda, następnie poprzez plecy w kierunku prawego uda i z powrotem

do brzucha. Należy upewnić się, że na haku w okolicach prawego uda jest zawsze ok. 2 cm wolnej przestrzeni.

- W momencie kiedy norka nabijana jest na hak, przechodzi ona do pozycji pionowej, tak że leży teraz na brzuchu pod ramieniem.
- W tym momencie należy ułożyć norkę w odpowiedniej pozycji, zostawiając ok. 2 cm przestrzeni na końcu haka (ma to zapobiec zsunięciu się prawej łapy z haka w procesie luzowania).
- Lewą ręką należy przytrzymać przednią część ciała norki, a prawą ręką - tylną część ciała, tuż nad hakiem, po czym wcisnąć pedał.
- W momencie aktywacji pedału ramię mocujące przesuwa się w dół i przytrzymuje norkę. W tym samym czasie hak przesuwa się do przodu aż dotrze do wyłącznika krańcowego. Hak wraca na pozycję wyjściową z chwilą zwolnienia pedału nożnego.


8. Utrzymanie

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zawsze należy odłączyć zasilanie przed pracami konserwacyjnymi, czyszczeniem i innymi czynnościami serwisowymi przeprowadzanymi na maszynie.

- Maxi Hook Jasopels powinien być czyszczony codziennie za pomocą sprężonego powietrza i, jeśli to konieczne, ciepłą wodą w miejscach szczególnie zabrudzonych krwią.

- Pedał nożny powinien być czyszczony codziennie za pomocą sprężonego powietrza,





Zdj. 2 Separatory wody

- Filtry sprężonego powietrza w separatorach wody powinny być opróżniane raz w miesiącu. Aby to zrobić należy przytrzymać przycisk znajdujący się poniżej przezroczystego pojemnika, aż pojemnik będzie całkowicie opróżniony. Separatory wody mogą być także opróżniane automatycznie poprzez odłączenie sprężonego powietrza na szybkozłączce. W przypadku osadzania się resztek oleju lub innych zanieczyszczeń na filtrze, pojemnik należy wyjąć i umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.


- Po skończonym sezonie maszynę należy umyć wg powyższych wskazówek. Po wyschnięciu wszystkie osie i łożyska powinny być dokładnie naoliwione.

10. Schemat pneumatyki







Projekttytel:		Sagsnr.:		Pcschematic ELautomation	
Kunde:	/@1	DCC:		Projektrev.:	1
Sidetitel:		Tegningsnr.:		Malesbok:	1:1
Fileavn:	bodyhook_2013	Konstr. (projekt/side):		Førrige side:	
Siderel.:		Sidst udskrevet:		Næste side:	2
		Godk. (dato/init):		Sidst sider i alt:	4
				Ansl. sider i alt:	4



P-Cschematic ELautomation	
Projektrev.:	Side 2
Projektittel:	Malestok: 1:1
Kunde: /@1	Forrige side: 1
Sidittel: /@1	Naste side: 3
Filnavn: bodyhook_2013	Antal sider/iall: 4
Siderref.:	Sidst rettel: 2013-05-17
Sagsnr.:	Projektrev.:
DCC:	
Tegningsnr.:	
Konstr. (projekt/side):	
Godk. (dato/mt):	





		Projektittel:	PCschematic ELautomation	
Kunde:	/@1	Sagsnr.:	Projektrev.:	Side
Sidetitel:	bodyhook_2013	DCC:		Malestok:
Filnavn:		Tegningsnr.:	Siderev.:	Førrige side:
Siderel.:		Konstr. (projekt/side):	Sidst udskrevet:	Næste side:
		Godk. (dato/init):	Sidst rettet:	Antal sider ialt:
			2013-05-22	4

11. Notatki użytkownika

